

VI REPARERAR STENSKOTT I ENLIGHET MED VOLVOS SÄKERHETSSTANDARD MEDAN DU VÄNTAR

ETT STENSKOTT I VINDRUTAN KAN ÄVENTYRA BÅDE SIKT OCH TRAFIKSÄKERHET. DET KAN DESSUTOM ORSAKA SKADA PÅ TORKARBLADEN. OCH JU LÄNGRE DU DRÖJER MED ATT ÅTGÄRDA DET, DESTO STÖRRE ÄR RISKEN FÖR SPRICKBILDNING SOM INTE KAN REPARERAS.

LÅT OSS FIXA STENSKOTTET SÅ BESPARAR VI DIG EN STÖRRE KOSTNAD

Det är inte dyrt och du sparar mycket pengar på att slippa byta hela vindrutan. Eftersom vi är en auktoriserad Volvoverkstad kan du vara lugnt förvissad om att reparationen utförs i enlighet med Volvos höga säkerhetskrav. Vi använder en Volvogodkänd reparationsmetod som gör att rutan återställs och bibehåller sin styrka.

VILKA SKADOR GÅR ATT REPARERA?

Eftersom vindrutan är så viktig ur säkerhetssynpunkt rekommenderar Volvo att man endast reparerar skador mindre än 25 mm, eller i vissa fall 15 mm (se illustration). Om skadan är större eller belägen i det direkta synfältet måste rutan bytas.



GRÖNT

Stenscott upp till 25 mm i diameter kan lagas.

GULT

Stenscott upp till 15 mm i diameter kan lagas.

RÖTT

Vid stenscott i detta område måste rutan bytas.